








|                           |                              |                      |   |       |          |    |         |       |        |    |       |   |    |   |  |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|---|-------|----------|----|---------|-------|--------|----|-------|---|----|---|--|
| 車名                        | 年式                           | 型式・車体番号              |   | 架装形状  |          |    | 整理番号    |       |        |    |       |   |    |   |  |
| ニッサン                      | 21年                          | PDG-AKR85YN - 700015 |   | 清掃車   |          |    |         |       |        |    |       |   |    |   |  |
| 車検有効期限                    |                              | 走行距離(km)             |   | 積載量   | 荷台内寸(mm) |    |         | 36573 |        |    |       |   |    |   |  |
| R2.3.22                   | 切れ                           | 58,945 km            |   | 2,200 | L        | W  | H       |       |        |    |       |   |    |   |  |
|                           | 抹消                           | タコグラフ年月              |   | kg    | -        | -  | -       |       |        |    |       |   |    |   |  |
| エンジン状態                    | A B C D E                    | エンジン                 | 4 | 気筒    | TURBO    | NA | ブレーキ    | V     | 150    | 馬力 | AC    | 良 | 不良 | 無 |  |
| ミッション・デフ (異音、油漏れ等)        | シリンダーカバー左後・オイルパン・右ヘッド廻り油にじみ有 |                      |   |       |          |    | 2ペダル    | 3ペダル  | 6      | 速  | キャブ内部 |   |    |   |  |
| フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | フレームサビ少々                     |                      |   |       |          |    |         |       |        |    | 汚れ    | 少 | 中  | 多 |  |
| 上物・年式・型式                  | 兼松エンジニアリング MP-02B (H20)      |                      |   |       |          |    |         |       |        |    | シート破れ | 有 | 無  |   |  |
| 仕様                        | 容積2,200ℓ ダンプ式 電格ミラー          |                      |   |       |          |    |         |       |        |    | シートしみ |   |    |   |  |
| その他                       |                              |                      |   |       |          |    | ETC     |       | バックカメラ |    |       |   |    |   |  |
|                           |                              |                      |   |       |          |    | HID・LED |       | キーレス   |    | ✓     |   |    |   |  |
|                           |                              |                      |   |       |          |    | ナビ      |       | 集中ドア   |    |       |   |    |   |  |

|        |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 外装状態   |  |  ミラーカバー欠 |  |  |  |  サビ・腐食 |  |  |  | 【キャブ】   |  | タイヤ状態<br>mm、欠、で記載  |  |  |  |
| Fガラス状態 |  |         |  |  |  |       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 要交換    |  | 良好   |  |  |  | 飛石有   |  |  |  |  |  | 9 前 9<br>7 8 8 7<br>7 8 8 7<br>スペア F 9 R   |  |  |  |
| 記録簿    |  | 有  |  |  |  | 無   |  |  |  |   |  | サイズF 205/80R17.5<br>サイズR 205/80R17.5<br>種類 ラジアル・スノー・スタッドレス<br>アルミホイール 有 無            |  |  |  |