

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|---------|-------------|------------|-------------|-------|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | | | 架装形状 | | 整理番号 |
| 日野 | 25/01 | QKG-FR1AXBG-国[01]039289 | | | 深ダンプ | | |
| 車検有効期限 | 走行距離 (km) | 積載量 | タコグラフ年月 | 荷台寸法 (mm) | | | |
| 抹消 | 866,014 km | 13,500 kg | 12/09 | 長さ 8,290 | 幅 2,300 | 高さ 1,350 | 39763 |
| | 記録簿 | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|
| エンジン状態(5段階評価) D | エンジン 6気筒 | ブレーキ エアー | 馬力 360 ps | ミッション 9速 3ペダル | キャブ内汚れ 中 |
| ミッション・デフ状態 油にじみ(ターボ周辺) | | | | | シート汚れ |
| フレーム関係・下回り状態 サビ 小 | | | | | ターboro ターboro |
| 上物(メーカー・型式・年式) 小平産業・DM17-10(H25) | | | | | キャブ内装備 |
| 仕様等 船底 リアエアサス 25立米 リターダ | | | | | キーレス 集中ドアロック |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| その他・備考欄 ・灯火類・不良→左H/L HIDバルブ切れ ・キャビン傾き右下がり約 50mm ・A/C操作ボタン効き悪い | 飛石 キズ | サビキズ 凹み | スペア F R | タイヤ状態 (mm、欠、で記載) 6 前 7 8 9 10 10 7 8 9 11 スペア F R |
| フロントガラス状態 要交換 飛石有 | 曲がり キズ | 使用 キズ 凹み | | 種類 ミックス サイズ F /11 R 22.5 サイズ R /11 R 22.5 アルミホイール 有 |