

車 名	年 式	型式・車体番号		架装形状			整理番号	
日野	13/01	KL-FW4FTHA-10025		クレーン付セーフティー				
車検有効期限	走行距離 (km)		積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			41066
検切れ	656,899 km		7,900 kg	00/04	長さ	幅	高さ	
	記録簿 R2				7,000	2,480		

エンジン状態(5段階評価)	C	エンジン	8気筒	ブレーキ	エア	馬力	390 ps	ミッション	7速 3ペダル	キャブ内汚れ	多
ミッション・デフ状態										シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態										ターボ	NA
上物 (メーカー・型式・年式)										キャブ内装備	
花見台 SF222AA (H13) クレーン:タダノ ZR504(H12)										ETC 集中ドアロック	
仕様等											
4段・ラジコン・フックイン・2.93t吊・ウインチ・油圧式歩み板・フック1対・スタンション1対・センターフック6ヶ・											

その他・備考欄

- ・トラニオン開き(中)
- ・トルクロットブッシュヘタリ(中)
- ・リーフヘタリ(中)
- ・サイドマーカー不灯
- ・左P/W動き悪い
- ・自動歩み片側傾き
- ・オイルレベルゲージ最後まで押し込み不可
- ・Fピラー一部サビ
- ・PTOポンプオイル漏れ
- ・サブフレーム後部歪み箇所

フロントガラス状態

飛石有

The image contains several technical drawings of a truck, including front, rear, and side views. Various inspection points are labeled with Japanese text and arrows:

- Front View:** 錆腐食穴 (Rust corrosion hole) pointing to the hood.
- Rear View:** 塗装剥げ錆 (Paint peeling rust) pointing to the rear bumper area.
- Side View (Top):** 塗装剥げ一部錆 (Paint peeling, some rust) pointing to the chassis; 凹み箇所あり (Dented area) pointing to the cab roof.
- Side View (Bottom):** 塗装剥げ一部錆 (Paint peeling, some rust) pointing to the chassis; 亀裂 (Crack) pointing to the front wheel hub; 曲がり (Bent) pointing to the front suspension; 木床部亀裂、浮き (Crack, lifting of wooden floor) pointing to the chassis floor; 鉄部分凹み、キズ (Dented, damaged iron part) pointing to the rear wheel hub.

タイヤ状態 (mm、欠、で記載)

13	前	1	
10		8	
1	1	10	10
0	0	3	7

スペア F  R

種類	サマー ミックス
サイズ F	245/70 R 19.5
サイズ R	245/70 R 19.5
アルミホイール	無

その他・備考欄

- ・トラニオン開き(中)
- ・トルクロットブッシュヘタリ(中)
- ・リーフヘタリ(中)
- ・サイドマーカー不灯
- ・左P/W動き悪い
- ・自動歩み片側傾き
- ・オイルレベルゲージ最後まで押し込み不可
- ・Fピラー一部サビ
- ・PTOポンプオイル漏れ
- ・サブフレーム後部歪み箇所

フロントガラス状態

飛石有

