

車名	年式	型式			架装形状			整理番号
いすゞ	05/03	2PG-FRR90S2			平ボディー			
車検有効期限	走行距離 (km)		積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			
検切れ	33,365 km		3,900 kg		長さ	幅	高さ	49029
	リサイクル料金 12230 円				6,210	2,160	400	

エンジン状態	B	エンジン	4気筒/ターボ	ブレーキ	エアー	210 馬力	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	少
ミッション・デフ状態	OK								シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態	OK									
上物（メーカー・型式・年式）	パブコ								フロントガラス状態	小キズ
仕様等	自社レンタUP★標準巾・フック4対・ロープフック(サイド14対、後ろ3ヶ)・アオリ3方開・セイコーラック								キャブ内装備	
									ETC2.0 キーレス 集中ドアロック	

その他・備考欄	<p>Diagram illustrating damage points on a truck, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>カンパン跡 (Impact marks) on the front bumper and rear bumper.</li> <li>アオリ凹み (小) (Sagging dent (small)) on the rear bumper.</li> <li>鳥居ポール曲り (Gate pole bend).</li> <li>バンパー飛び石キズ (Bumper stone chip) on the front bumper.</li> <li>フェンダー曲り (Fender bend) on the rear fender.</li> <li>キズ凹み (Dent) on the rear bumper.</li> <li>バンパー曲り (Bumper bend) on the rear bumper.</li> <li>カンパン跡 (Impact marks) on the rear fender and rear bumper.</li> <li>床板フケ・エグレ 補修跡 (Floor board buckle · Eggle repair trace) at the rear.</li> </ul>	タイヤ状態 (mm、欠、で記載)															
記録簿	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>前</td><td>7</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td> </td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td> </td></tr> <tr><td>スペア</td><td>F 10</td><td>R  </td></tr> </table>	7	前	7				6	6	6				スペア	F 10	R	
7	前	7															
6	6	6															
スペア	F 10	R															
メンテナンスノート	<table border="1"> <tr><td>種類</td><td>サマー</td></tr> <tr><td>サイズ F</td><td>225/90 R 17.5</td></tr> <tr><td>サイズ R</td><td>225/90 R 17.5</td></tr> <tr><td>アルミホイール</td><td>無</td></tr> </table>	種類	サマー	サイズ F	225/90 R 17.5	サイズ R	225/90 R 17.5	アルミホイール	無								
種類	サマー																
サイズ F	225/90 R 17.5																
サイズ R	225/90 R 17.5																
アルミホイール	無																