





| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----------------------------------|---|--------|--|----------|------|---|--|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | | 整理番号 | | |
| 三菱 | 25年 | TKG- FEA50 - 520537 | | アームロール | | | | | |
| 車検有効期限 | | 走行距離(km) | | 積載量 | | 荷台内寸(mm) | | | |
| H27.10.27 | 切れ | 6,216 km | | 3,000 | | L | W | H | |
| | 抹消 | タコグラフ年月 | - | kg | | - | - | - | |

25594

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|---|---|---|------|----------|----|--------------|----|------|----------|---------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----|---|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | エンジン | 4 | 気筒 | TURBO | NA | ブレーキ | V | 150 | 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | | | | | | 2ペダル ・ 3ペダル | 5 | 速 | キャブ内部 | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | | | | | | | | 汚れ | 少 | 中 | 多 |
| 上物・年式・型式 | | 新明和 CCA23-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様 | | 3+ キャブテッキ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | ETC | <input checked="" type="checkbox"/> | バックカメラ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | HID | | キーレス | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | | | | | | | | ナビ | | 集中ドア | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

外装状態

| Fガラス状態 | | |
|-----------|----|------------|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 小傷 | | |

| | | |
|-----|---|----------|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|----------|

【キャブ】

タイヤ状態
mm、欠、で記載

| | | | |
|----------|---|----------|----------|
| 7 | 前 | 7 | |
| | | | |
| 7 | | 7 | 7 |
| | | | |

スペア F **8** R

サイズF **205/75R16**
 サイズR **205/75R16**
 種類 **ラジアル**・スノー・スタッドレス
 アルミホイール 有 無