





車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
ニッサン	18年	BDG-PK36C - 00019	クレーン付セルフ	25703		
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)			
切れ	76,215 km	7,300 kg	L	W	H	
抹消	タコグラフ年月 '06-11		5310	2340	170	

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	225	馬力	エンジン	5	気筒	TURBO	NA	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ヘッドカバーP・パワステタンク下油にじみ有						2ペダル・ 3ペダル	6	速	キャブ内部	備考								
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	フレームサビ少々									汚れ	少	中	多						
上物メーカー名										シート破れ	有	無							
年式、型式及状態	クレーン:タダ / ZF303SL 2.9+ 3段 ラジコン クレーン年式違い									シートしみ									
その他	ETC ワイド ロングジャッキ リターダ 集中ドアロック																		
	ローブ穴4対 床木材																		

外装状態	各部キズ有	タイヤ状態																					
<table border="1"> <tr> <td>ラッシング</td> <td>-</td> <td>段</td> </tr> <tr> <td>フック</td> <td>4</td> <td>対</td> </tr> <tr> <td>サイドドア</td> <td>有・無</td> <td></td> </tr> </table>	ラッシング	-	段	フック	4	対	サイドドア	有・無		   	<p>mm、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>11</td> <td>前</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>2 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F 9 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 265/60R22.5</p> <p>サイズR 265/60R22.5</p> <p>状態</p> <p>種類 ラジアル・スノー・スタットレス</p>	11	前	12				2	3	2 2			
ラッシング	-	段																					
フック	4	対																					
サイドドア	有・無																						
11	前	12																					
2	3	2 2																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td colspan="3">記録簿</td> </tr> <tr> <td>有</td> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿			有	無		<p>[キャブ]</p> <input type="checkbox"/> <p>割れ有</p> <input type="checkbox"/>										
Fガラス状態																							
要交換	良好	飛石有																					
記録簿																							
有	無																						