

車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号
三菱	19年	PA-FK61R - 700787	ドライバン	

車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)		
切れ	183,833 km	2,950 kg	L	W	H
抹消	タコグラフ年月 -		6290	2190	2200

25889





エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	A	210	馬力	エンジン	4	気筒	<input checked="" type="radio"/> TURBO	NA
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	---	-----	----	------	---	----	--	----

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	RAKG油にじみ有	2ペダル・ <input checked="" type="radio"/> 3ペダル	6	速	キャブ内部	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	R第一メンバー歪み有				汚れ		少 <input checked="" type="radio"/> 中 多
上物メーカー名	日本フルハーフ				シート破れ		有 <input checked="" type="radio"/> 無
年式、型式及状態	DLB-T5EF792				シート焦げ・しみ		
その他	格納ゲート：新明和 RAK10-6455D	プレート L:1550(1420)・W:2160					
	ETC	バックアイカメラ	床木材	門口：H:2140・W:2190			

外装状態

ラッシング	2	段
フック	-	対
サイドドア	<input checked="" type="radio"/> 有	無

Fガラス状態		
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無

押

タイヤ状態
mm、欠、で記載

4	前	3
5	4	5 5
F <input checked="" type="radio"/> 4 スペア <input type="radio"/> R		
サイズF	225/80R17.5	
サイズR	225/80R17.5	
状態		
種類	<input checked="" type="radio"/> ラジアル <input type="radio"/> スー	