




| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------|--|----------|-----------|-----------|----------------------|--|--|--|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | | 整理番号 25967 | | | |
| 三菱 | 27年 | TKG-FEB50 - 531501 | | 冷凍車 | | | | | | |
| 車検有効期限 | | 走行距離(km) | | 積載量 | 荷台内寸(mm) | | | | | |
| H29.2.16 | | 切れ 637 km | | 2,750 kg | L 4290 | W 1970 | H 1900 | | | |
| 抹消 | | タコグラフ年月 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|--------|------|---|-----|-------|----|------|---|-----------|----|----|--------------------------------|------|---|--|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | エンジン | 4 | 気筒 | TURBO | NA | ブレーキ | V | 150 | 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | | | | | | 2ペダル・3ペダル | 5 | 速 | キャブ内部 汚れ 少 中 多 シート破れ 有 無 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上物・年式・型式 | | 東フレ F145911 冷凍機: 東フレ XV32LOC-P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様 | | 格納ゲート3枚折: 新明和 フレートL: 1160 (1030) ・W: 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 庫内リモコン 床アルミ縞板 ラッシング2段 サイドドア | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 断熱: ドア・サイド: 75mm 門口 H: 1890 ・W: 1970 90度ストッパー | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | 未使用車 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETC | | | バックカメラ | | | HID | | | キーレス | | | ナビ | | | 集中ドア | | |

外装状態

タイヤ状態

mm、欠、で記載

| | | | |
|---------|---|---|---|
| [キャブ] | | | |
| 8 | 前 | 8 | |
| | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | |
| スペア F 9 | | | |

サイズF **205/70R17.5**
 サイズR **205/70R17.5**
 種類 **ラジアル** スノー・スタッドレス
 アルミホイール **有** 無

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス状態 | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| | | |