



車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号			
三菱	18年	PJ-FK62FZ - 700224	クレーン付平	26307			
車検有効期限		走行距離(km)	積載量				
H27.7.24	切れ 抹消	55,733 km	7,100 kg	L 5050	W 2190	H 400	
		タコグラフ年月					

エンジン状態	A	B	C	D	E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	270	馬力	AC	良	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	フローバイフィルターホース油にじみ有											2ペダル・3ペダル	6	速	キャブ内部					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)															汚れ	少	中	多		
上物・年式・型式	クレーン：タダノ TM-2360 クレーン年式違い														シート破れ	有	無	シートしみ・ヘタリ・スレ		
仕様	3段 ラジコン 2.93+吊 差違いアウトリガ アオリ3方開 セイコーラック 床木材(鉄板張)														ETC	✓	バックカメラ			
その他	増トン														HID		キーレス			
														ナビ		集中ドア	✓			


外装状態




凹
小スリキズ 曲がり・凹・サビ



凹凸
小スリキズ



凹
ワレ



小スリキズ
穴・凹・塗装剥がれ
ワレ 凹

[キャブ]

タイヤ状態

mm、欠、で記載

12	前	12		
11	11	4	4	

スペア F **6** R

サイズF **265/70R19.5**
 サイズR **265/70R19.5**

種類 **ラジアル**・スノー・スタッドレス
 アルミホイール 有 **無**