

車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号								
三菱	19年	PJ-FK62FZ - 701298		クレーン付平			26585								
車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台内寸(mm)									
切れ 抹消		229,144 km		6,900 kg		L 5540					W 2360	H 370			
エンジン状態	A B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	240	馬力	AC	良	不良	無	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		RAKG・ミッション油にじみ有					2ペダル・3ペダル		6		速		キャブ内部		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		フレームサビ・腐食有											汚れ 少 中 多		
上物・年式・型式		クレーン: タダノ ZR365											シート破れ 有 無		
仕様		5段 ラジコン フックイン 差違いアウトリガ 2.93+ フック5対 床木材											シートしみ・ヘタリ・ガタ		
		アオリ3方開 セイコーラック キャブハシゴ(左右)											ETC		バックカメラ
													HID		キーレス
その他													ナビ		集中ドア ✓

点検中

外装状態

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	-----

記録簿

有	無
---	---

【キャブ】

タイヤ状態

mm、欠、で記載

	10	前	10	
9	3	6	4	

スペア F 2 R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

種類 ラジアル・スノー・スタッドレス

アルミホイール 有 無