





車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
三菱	25年	TKG-FK61F - 581531	冷凍車	26797		
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)			
H27.11.27	切れ 抹消	13,325 km	2,600 kg	L 5750 仕切板	W 2080 1780	H 1960 1810
タコグラフ年月		-				

エンジン状態	A B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	240	馬力	AC	良	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									2ペダル・3ペダル	6	速	キャブ内部				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)												汚れ	少	中	多	
上物・年式・型式	東フレ H132635 冷凍機：東フレ XV42LSC-T												シート破れ	有	無	
仕様	断熱ドア・サイド：75mm 外気34℃ 3時間で33℃から-20℃確認 床システムフロア												シート焦げ			
	ラッシング2段 スタンバイ サイドドア 仕切り板移動式タイヤ 90度ストッパー												ETC	✓	バックカメラ	✓
	格納ゲート：新明和 フレート L：1540(1420)・W：2010 2枚折 リモコン・ラジコン												HID	✓	キーレス	✓
その他	門口 H：1930・W：2080 エアシート												ナビ		集中ドア	✓

外装状態

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

キズ・塗装ハゲ

【キャブ】

タイヤ状態
mm、欠、で記載

12	前	12	
11	11	11	11

スペア F 13 R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5
種類 ラジアル・スノー・スタッドレス
アルミホイール 有 無