



車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
三菱	26年	TKG- FEA50 - 531191	ドライバン	26834		
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)			
H28. 6. 29	切れ	1,101 km	3,000 kg	L	W	H
	抹消	タコグラフ年月		-	4260	1770



エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	V	150 馬力	エンジン	4 気筒	<input checked="" type="radio"/> TURBO	<input type="radio"/> NA
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	2ペダル			<input checked="" type="radio"/> 3ペダル			5 速			キャブ内部		備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	汚れ			<input checked="" type="radio"/> 少			中			多						
上物メーカー名	日本フルハーフ DLK-T2D6622			シート破れ			有			<input checked="" type="radio"/> 無						
年式、型式及状態	マルチゲート：フルハーフ			プレート L：1580 (1330)・W：1650			庫内リモコン									
その他	未使用車			標準ロング			床木材			門口 H：2140・W：1750			全低床			
	バックアイカメラ			キーレス			集中ドアロック									

外装状態

ラッシング	2	段
フック	-	対
サイドドア	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無

Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 飛石有

記録簿	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	-------------------------	------------------------------------

タイヤ状態
mm、欠、で記載

<input type="text" value="8"/>	前		<input type="text" value="8"/>
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>

F スペア R

サイズF **205/75R17.5**
サイズR **205/75R17.5**

状態
種類 ラジアル スノー スタッドレス