





| | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------------------------|----------|--------------|---|------|------|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 整理番号 | | | |
| 三菱 | 27年 | TKG- FEA50 - 532199 | 平 | 27012 | | | |
| 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台内寸(mm) | | | |
| H29.6.29 | 切れ | 382 km | 3,000 kg | L | W | H | |
| | 抹消 | | | タコグラフ年月 | - | 4340 | 1790 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------|---|----|--------------|----|------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|------|---|-----|--------|
| エンジン状態 | A B C D E | エンジン | 4 | 気筒 | TURBO | NA | ブレーキ | V | 150 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 | | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | | 2ペダル・3ペダル | DUONIC AT 速 | キャブ内部 | | | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | | | | | 汚れ | 少 | 中 | 多 | |
| 上物・年式・型式 | | | | | | | | | パフコ 2AE1 1370R 0211 | | | シート破れ | | | 有 | 無 |
| 仕様 | | | | | | | | | 垂直ゲート：極東 V601B-1MKT2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 未使用車 標準ロング 床木材 門口 H:520・W:1670 | | | セイコーラック アオリ3方開 | | | ETC | バックカメラ |
| その他 | | | | | | | | | | | | HID | キーレス | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | | ナビ | 集中ドア | ✓ | | |

外装状態

Fガラス状態

| | | |
|-----|-----------|-----|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
|-----|-----------|-----|

| | | |
|-----|---|----------|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|----------|

【キャブ】

タイヤ状態
mm、欠、で記載

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 8 | 前 | 8 | |
| □ | | □ | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| □ | □ | □ | □ |

スペア F **9** □ R

サイズF **205/70R16**
 サイズR **205/70R16**
 種類 **ラジアル**・スノー・スタッドレス
 アルミホイール 有 **無**