

車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号			
三菱	19年	PDG-FK71F - 720237	塵芥車	27700			
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)				
切れ	128,744 km	1,900 kg	L	W	H		
抹消			タコグラフ年月	-	-	-	

エンジン状態	A	B	C	D	E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	240	馬力	AC	良	不良	無				
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)														2ペダル・3ペダル	6	速	キャブ内部					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)																	汚れ	少	中	多		
上物・年式・型式	MORITA PB681E 72141791																シート破れ	有	無	シート焦げ・しみ・ヘタリ		
仕様																	ETC			バックカメラ		
その他	フレ式 容積8.1m³ 連速S/W エアシート																HID			キーレス		
																	ナビ			集中ドア	✓	

外装状態

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有

記録簿	有	無
平成26年		

【キャブ】

タイヤ状態  
mm、欠、で記載

7	前	7	
□		□	
3	1	3	4
□	□	□	□

スペア F □ R □

サイズF **225/80R17.5**  
 サイズR **225/80R17.5**  
 種類 **ラジアル** スノー・スタッドレス  
 アルミホイール 有 **無**