


車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号										
三菱	17年	PA-FK61FK - 771481		アルミウイング			28192										
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)												
切れ		481,133 km		3,000 kg	L	W	H										
抹消		タコグラフ年月			6240	2200	2300										
エンジン状態	A B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	240 馬力	AC	良	不良	無				
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								2ペダル	3ペダル	6	速	キャブ内部					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								フレームサビ・腐食有		ペイント跡有		汚れ 少 中 多					
上物・年式・型式								パフコ 529C5133		シート破れ 有 無		シート焦げ・しみ・ヘタリ・スレ					
仕様								標準巾		ラッシング2段		フック5対		床木材		助手席背もたれ欠	
その他								門口 H: 2210		W: 2100		ETC		バックカメラ			
								HID		✓		キーレス					
								ナビ				集中ドア		✓			

外装状態



Fガラス状態


要交換 良好 飛石有

記録簿 **有** 無

平成19~23年

点検中

[キャブ]



タイヤ状態

mm、欠、で記載

3 前 **6**



4 **4** **3** **3**



スペア F **3** R

サイズF **225/80R17.5**

サイズR **225/80R17.5**

種類 ラジアル **スノー**・スタッドレス

アルミホイール **有** 無

70ト