




車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号									
三菱	28年	TKG-FEB80 - 541489		冷凍車			28219									
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)											
H30.3.17	切れ	1,074	km	3,000	L	W	H									
	抹消				4370	1990	1960									
		タコグラフ年月	-	kg												
エンジン状態	A B C D E	エンジン	4	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	V	150	馬力	AC	良	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								2ペダル・3ペダル	5	速	キャブ内部					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								汚れ				少	中	多		
上物・年式・型式								日本フルハーフ				GMK-E1G5128				
仕様								冷凍機:菱重				40DBL 断熱ドア・サイド:75mm 床アルミ編板				
その他								格納ゲート:新明和				RAK10-6474NL フレート L:1300(1160)・W:2010				
								ワイドロング				未使用車 ラッシング2段 サイドドア 門口 H:1950・W:1990				
								ETC				バックカメラ				✓
								HID				キーレス				✓
								ナビ				集中ドア				✓

外装状態		 		[キャブ]	 		<div style="text-align: center;">タイヤ状態 mm、欠、で記載</div> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">8</td> <td style="padding: 0 10px;">前</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">8</td> <td style="padding: 0 5px;">8</td> <td style="padding: 0 5px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 0 5px;"> </td> <td style="padding: 0 5px;"> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </td> </tr> </table>		8	前	8				8	8	8	8				
8	前	8																				
8	8	8	8																			
Fガラス状態		要交換		良好	飛石有		スペア		F	8	R	サイズF		225/80R17.5								
記録簿		有		無			サイズR		225/80R17.5		種類		ラジアル・スノー・スタッドレス									
							アルミホイール		有		無											