


車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号											
いすゞ	24年	SKG-FRR90S2 - 7036578	冷凍車	28630											
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)												
切れ	229,647 km	3,100 kg	L 6220	W 2340	H 2070										
抹消	タコグラフ年月	-													
エンジン状態	A B C D E	エンジン	4	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	210 馬力	AC	良	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									2ペダル・3ペダル	6	速	キャブ内部			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	フレームサビ少々											汚れ	少	中	多
上物・年式・型式	日本フルハーフ GAGO-E5E1762											シート破れ	有	無	
仕様	冷凍機:サーモキング TZ600 断熱ドア・サイド:50mm 外気28℃3時間で23℃から-12℃確認											シートしみ・ヘタリ・スレ			
	ゲート:新明和 RAM10-1245 フレート L:1550(1330)・W:2270											ETC		バックカメラ	✓
	ワイド ラッシング2段 右Rリーフスプリング交換跡 床アルミシステムフロア											HID	✓	キーレス	✓
その他	門口 H:2020・W:2340											ナビ		集中ドア	✓


外装状態

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有


記録簿	有	無
平成26・27年		



サビ・腐食




スリキス 塗装ハゲ 小スリキス



キス・塗装ハゲ

サビ・腐食



曲がり・凹

スリキス

【キャブ】

タイヤ状態

mm、欠、で記載

7	前	9	
□		□	
6	10	10	7
□	□	□	□

スペア F 10 □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

種類 ラジアル・スノー・スタッドレス

アルミホイール 有 無