


車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
ニッサンD	17年	PK-PK37A - 00195	クレーン付平	28643		
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)			
切れ 抹消	361,341 km	6,700 kg	L 4630	W 2220	H 700	
タコグラフ年月						

エンジン状態	A B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	240	馬力	AC	良	不良	無	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	2ペダル・3ペダル										6	速	キャブ内部		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	フレームサビ・腐食有										ペイント跡有		汚れ 少 中 多		
上物・年式・型式	TOYO BODY クレーン: タダノ ZR303										シート破れ 有 無		シート焦げ・しみ・ヘタリ・スレ・ガタ		
仕様	3段 ラジコン フックイン 2.93+ 床鉄板 アオリ5方開 欄干パイプ付										ETC		✓	バックカメラ	
	フック4対・中央1ヶ リターダ 垂直ゲート: 新明和 フレート L: 800・W: 2220										HID		✓	キーレス	
その他	増トン リターダ CD・カセットデッキ										ナビ			集中ドア	✓

外装状態



スリキス・サビ・腐食




看板跡


塗装跡

サビ・腐食

【キャブ】



サビ



スリキス・サビ・腐食

塗装跡

スリキス・凹み

サビ

タイヤ状態

mm、欠、で記載

	12	前	12	
	11	11	10	10

スペア F 4 R

サイズF **265/60R22.5**

サイズR **265/60R22.5**

種類 ラジアル・スノー・スタッドレス

アルミホイール 有 無

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---