




|                          |           |                       |   |          |           |           |          |                         |        |    |           |    |        |   |
|--------------------------|-----------|-----------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|-------------------------|--------|----|-----------|----|--------|---|
| 車名                       | 年式        | 型式・車体番号               |   | 架装形状     |           |           | 整理番号     |                         |        |    |           |    |        |   |
| いすゞ                      | 25年       | TKG-FRR90S1 - 7044691 |   | ダンプ      |           |           |          |                         |        |    |           |    |        |   |
| 車検有効期限                   |           | 走行距離(km)              |   | 積載量      | 荷台内寸(mm)  |           |          | 28759                   |        |    |           |    |        |   |
| 切れ<br>抹消                 |           | 50,204 km             |   | 3,750 kg | L<br>3400 | W<br>2060 | H<br>330 |                         |        |    |           |    |        |   |
| タコグラフ年月                  |           | -                     |   |          |           |           |          |                         |        |    |           |    |        |   |
| エンジン状態                   | A B C D E | エンジン                  | 4 | 気筒       | TURBO     | NA        | ブレーキ     | A                       | 190 馬力 | AC | 良         | 不良 | 無      |   |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        |           |                       |   |          |           |           |          | 2ペダル・3ペダル               | 6      | 速  | キャブ内部     |    |        |   |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) |           |                       |   |          |           |           |          | フレームサビ少々                |        |    | 汚れ 少 中 多  |    |        |   |
| 上物・年式・型式                 |           |                       |   |          |           |           |          | 極東開発 DD04-35 13A01M3011 |        |    | シート破れ 有 無 |    |        |   |
| 仕様                       |           |                       |   |          |           |           |          |                         |        |    | シートしみ     |    |        |   |
| その他                      |           |                       |   |          |           |           |          | 床鉄板 ボナーペイント跡有           |        |    | ETC       | ✓  | バックカメラ |   |
|                          |           |                       |   |          |           |           |          |                         |        |    | HID       |    | キーレス   | ✓ |
|                          |           |                       |   |          |           |           |          |                         |        |    | ナビ        |    | 集中ドア   | ✓ |

### 外装状態






曲がり・小凹



曲がり  
小凹



曲がり・小凹  
ペイント跡有

| Fガラス状態 |    |     |
|--------|----|-----|
| 要交換    | 良好 | 飛石有 |

| 記録簿 |   |   |
|-----|---|---|
| 有   | 有 | 無 |

【キャブ】

タイヤ状態  
mm、欠、で記載

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| 9  |    | 前  | 7  |   |
| □  |    |    |    | □ |
| 11 | 11 | 12 | 11 |   |
| □  | □  | □  | □  | □ |

スペア F 12 □ R

サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5  
種類 ラジアル・スノー・スタッドレス  
アルミホイール 有 無