

車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号			
日野	17年	PK-FS2PKJA - 10314	ダンプ	30523			
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)				
H30.4.3	切れ	431,023 km	9,700 kg	L	W	H	
	抹消			5100	2190	580	
タコグラフ年月		'05-01					

エンジン状態	A B C <b>(D)</b> E	エンジン	6	気筒	<b>(TURBO)</b>	NA	ブレーキ	<b>A</b>	320 馬力	AC	<b>(良)</b>	不良	無
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エアークンプレッサー下・OIL PP・左前油漏れ有							2ペダル・ <b>(3ペダル)</b>	<b>7</b> 速	キャブ内部			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										汚れ 少 中 <b>(多)</b>			
上物・年式・型式	小平産業									シート破れ <b>(有)</b> 無			
仕様	自動シート 船底 エアシート E/gセキュリティスイッチ有 電格ミラー									シート焦げ・しみ・ヘタリ・スレ・ガタ			
	電動コボレーン(左右)									ETC		バックカメラ	
										HID	✓	キーレス	
その他										ナビ		集中ドア	✓

外装状態

Fガラス状態		
要交換	良好	<b>(飛石有)</b>

記録簿	有	<b>(無)</b>
-----	---	------------

曲がり・サビ

曲がり・サビ

スリキス

サビ

曲がり・サビ

スリキス

凹・サビ

**【キャブ】**

凹・サビ

修理跡あり

タイヤ状態

mm、欠、で記載

<b>6</b>	前	<b>6</b>		
<b>5</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	
<b>6</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

スペア F  R

サイズF **11R22.5**

サイズR **11R22.5**

種類 **(ラジアル)**・スノー・スタッドレス

アルミホイール 有 **(無)**