





| 車名                       | 年式                                                                                | 型式・車体番号              |   |     |       | 架装形状       |                   |                | 整理番号   |           |   |              |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----|-------|------------|-------------------|----------------|--------|-----------|---|--------------|--|--|--|
| いすゞ                      | 29年                                                                               | QKG-CYH77B - 1000184 |   |     |       | セーフティーローダー |                   |                | 31323  |           |   |              |  |  |  |
| 車検有効期限                   |                                                                                   | 走行距離(km)             |   | 積載量 |       | 荷台内寸(mm)   |                   |                | 31323  |           |   |              |  |  |  |
| 切れ<br>抹消                 | 切れ                                                                                | 985 km               |   | kg  | L     | W          | H                 | 170<br>前から1020 | 31323  |           |   |              |  |  |  |
|                          | 抹消                                                                                | タコグラフ年月              |   |     | 8990  | 2380       |                   |                | 31323  |           |   |              |  |  |  |
| エンジン状態                   | A B C D E                                                                         | エンジン                 | 6 | 気筒  | TURBO | NA         | ブレーキ              | A              | 380 馬力 | AC        | 良 | 不良 無         |  |  |  |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        |                                                                                   |                      |   |     |       |            | 2ペダル・ <u>3ペダル</u> |                | 7速     | キャブ内部     |   |              |  |  |  |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) |                                                                                   |                      |   |     |       |            | 汚れ 少 中 多          |                |        | シート破れ 有 無 |   |              |  |  |  |
| 上物・年式・型式                 | フジタ LS N3828                                                                      |                      |   |     |       |            |                   |                |        |           |   | ETC ✓ バックカメラ |  |  |  |
| 仕様                       | ハイルーフ 未使用車 ラジコン リターダ フック6対(中央1ヶ) スタンション1対<br>鳥居:アルミ縞板張 ウィンチ 自動歩み エアーシート 電格ミラー 床木材 |                      |   |     |       |            |                   |                |        |           |   | HID ✓ キーレス ✓ |  |  |  |
| その他                      | ※要構造変更 ※積載は架装検討書データ                                                               |                      |   |     |       |            |                   |                |        |           |   | ナビ 集中ドア ✓    |  |  |  |

### 外装状態



[キャブ]

| Fガラス状態 |    |     |
|--------|----|-----|
| 要交換    | 良好 | 飛石有 |



|     |   |   |
|-----|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

タイヤ状態  
mm、欠、で記載

|    |    |    |
|----|----|----|
| 13 | 前  | 13 |
| 13 |    | 13 |
| 13 | 13 | 13 |
| 13 | 13 | 13 |
| 13 | 13 | 13 |

スペア F 13 □ R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

種類 ラジアル・スノーハイウェイ  
アルミホイール 有 無