


| | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 整理番号 | | |
| 三菱 | 24年 | QKG-FU54VZ - 520614 | アルミウイング | 31772 | | |
| 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台内寸(mm) | | | |
| 切れ 抹消 | 590,809 km | 13,800 kg | L 9650 | W 2390 | H 2470 | |
| | タコグラフ年月 | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|----|--------------|----|------|----------|--------|------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------|---|
| エンジン状態 | A B C D E | エンジン | 6 | 気筒 | TURBO | NA | ブレーキ | A | 380 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | | | 2ペダル・3ペダル | INOMAT II 速 | キャブ内部 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | | | | | 汚れ | 少 中 多 | | |
| 上物・年式・型式 | パフコ 299A5676 | | | | | | | | | | | シート破れ | 有 無 | | |
| 仕様 | ハイルーフ ラッシング2段 フック9対 セイコーラック リアエアサス | | | | | | | | | | | シートしみ・ヘタリ・スレ・ガタ | | | |
| | エアシート 電格ミラー 床木材 メッキ多数 ボテーステン仕様 | | | | | | | | | | | ETC | ✓ | バックカメラ | ✓ |
| その他 | 門口 H: 2380・W: 2340・地上高: 1200 | | | | | | | | | | | HID | ✓ | キーレス | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | ナビ | | 集中ドア | ✓ |

外装状態




Fガラス状態


| | | |
|-----|----|------------|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
|-----|----|------------|



看板跡



曲がり・裂け



看板跡

スリキス

【キャブ】

タイヤ状態
mm、欠、で記載

| | | | | |
|----|---|----|----|--|
| 11 | | 前 | 9 | |
| □ | | | □ | |
| 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 11 | 8 | 12 | 11 | |

スペア F **3** □ R

サイズF **11R22.5**
サイズR **11R22.5**

種類 **ラジアル・スノー・スタッドレス**
アルミホイール **有** 無