



車名	年式	型式・車体番号		架装形状		整理番号									
日野	29年	QKG-FE7JMAA - 11593		クレーン付セーフティー		31820									
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)										
予備検 H30.1.2	切れ	967 km		6,700 kg	L	W	H								
	抹消				5900	2220	210 前から910								
タコグラフ年月															
エンジン状態	A B C D E	エンジン	5	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	240 馬力	AC	良	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										2ペダル・3ペダル		6	速	キャブ内部	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)														汚れ 少 中 多	
上物・年式・型式		タダ/ SS-50-0-001 クレーン:タダ/ ZE364HR										シート破れ 有 無			
仕様		4段 ラジコン フックイン 2.93+吊 差違いアウトリガ													
		未使用車 ウィンチ 自動歩み エアーシート 電格ミラー 床木材													
その他												ETC	✓	バックカメラ	
												HID	✓	キーレス	
												ナビ		集中ドア	✓

外装状態				[キャブ]			
							
							
Fガラス状態						タイヤ状態 mm、欠、で記載	
要交換	良好	飛石有				10 前 9	
						9 9 9 9	
						スペア F 9 R	
記録簿		有	無			サイズF 265/70R19.5	
						サイズR 265/70R19.5	
						種類 ラジアル・スノー・スタッドレス	
						アルミホイール 有 無	