| 車　名 | 年　式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
|---|---|---|---|
| いすゞ | 17 年 | PA-FSR34H4 - 7000257 | クレーン付ダンプ |

整理番号

# 32135

| 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台内寸(mm) L | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切れ | 363,963 km | 4,900 kg | 3620 | 2100 | 820 |
| | 抹消 | タコグラフ年月 '05-06 | | | | |

| エンジン状態 | A B (C) D E | エンジン | 6 | 気筒 | (TURBO) | NA | ブレーキ | A | 240 馬力 | AC | (良) | 不良 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 2ペダル・(3ペダル) | 6 速 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | |

| | |
|---|---|
| 上物・年式・型式 | クレーン：ヒアブ 098 |
| 仕様 | 2.9t吊 |
| | 増トン　エアーシート　電格ミラー(不動) |
| その他 | |

キャブ内部
汚れ　少 (中) 多
シート破れ (有) 無
シートヘタリ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETC | ✓ | バックカメラ | |
| HID | ✓ | キーレス | |
| ナビ | | 集中ドア | ✓ |

外装状態

| Fガラス状態 | | |
|---|---|---|
| 要交換 | 良好 | (飛石有) |

| 記録簿 | (有) | 無 |
|---|---|---|
| 平成18～28年 | | |




タイヤ状態
mm、欠、で記載

| | 前 | |
|---|---|---|
| 9 | | 9 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

スペア　F 9　R

サイズF　245/70R19.5
サイズR　245/70R19.5
種　類　ラジアル・スノー・スタッドレス
アルミホイール　有　(無)