





車名	年式	型式・車体番号				架装形状			整理番号						
UDトラックス	23年	SKG-MK38L - 00558				アルミウィング									
車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台内寸(mm)			32332						
切れ <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">抹消</span>	341,570 km	3,000 kg	L	W	H	6230	2290	2410							
	タコグラフ年月		-												
エンジン状態	A B C <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">D</span> E	エンジン	4	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	215 馬力	AC	良	不良 無			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	E/gヘッド及び後部油にじみ有						2ペダル・ <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3ペダル</span>			6速	キャブ内部				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	フレームサビ少々											汚れ 少 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">中</span> 多			
上物・年式・型式	日本フルハーフ DMS-W6DR957 (H23)											シート破れ 有 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span>			
仕様	ラッシャー2段 フック5対 セイコーラック 電格ミラー 床木材											シートヘタリ・スレ			
その他	門口 H: 2310 · W: 2130 : 地上高: 1060											ETC <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">バッカカメラ</span> ✓			
												HID ✓ キーレス			
												ナビ 集中ドア ✓			

### 外装状態




Fガラス状態		
要交換	良好	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">飛石有</span>

記録簿	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">有</span>	無
平成25~27年		



[キャブ]



タイヤ状態  
mm、欠、で記載

1	前	1
□		□
8	7	6
□	□	□
□	□	□

スペア F □ R □

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

種類 ラジアル・スノースタッドレス

アルミホイール 有 無