






| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|---|--------------------|--------------|----------------------|---------------|------|-------------------|-------------|----|----------|----|--|--|--------|--|
| 車 名 | 年 式 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | 整理番号 32508 | | | | | | | | | | | |
| 日野 | 20 年 | BDG-GK8JNWA - 10219 | | クレーン付平 | | | | | | | | | | | | | |
| 車検有効期限 | | 走行距離(km) | | 積載量 | 荷台内寸(mm) | | | | | | | | | | | | |
| 切れ | | 473,019 km | | 10,200 | L | W | H | | | | | | | | | | |
| 抹消 | | タコグラフ年月 '08-03 | | kg | 6100 | 2470 | - | | | | | | | | | | |
| エンジン状態 | A B C D E | エンジン | 6 | 気筒 | TURBO | NA | ブレーキ | V | 270 | 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 | | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | RAKG・ヘッド油にじみ有 | | 2ペダル・ 3ペダル | | 6 | | 速 | キャブ内部 汚れ 少 中 多 シート破れ 有 無 シート焦げ・ヘタリ・スレ | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | フレームサビ有 | | | | | | | | | | |
| 上物・年式・型式 | | ミカワグループ | | クレーン: UNIC URU504N | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様 | | 4段 ラジコン | | フックイン | | 2. 93+吊 | | リターダ | | フック8対(中央8ヶ) | | | | | | | |
| | | 増トン | | エアシート | | 電格ミラー | | 床木材 | | | | | | ETC | | バックカメラ | |
| | | | | | | | | | | | | | | HID | | ✓ キーレス | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | ナビ | | 集中ドア ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 外装状態 | |     | | | | 【キャブ】  | | タイヤ状態 mm、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> スペア F 10 R | | | | 9 | 前 | 9 | | | | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 前 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 | | 記録簿 有 無 | | | | サイズF 255/70R22.5 サイズR 245/70R19.5 種類 ラジアル・ スノー ・スタッドレス アルミホイール 有 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |