





車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号						
いすゞ	18年	PJ-CYZ51Q6 - 7000163		アームロール			<b>32526</b>						
車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台内寸(mm)							
切れ <b>抹消</b>		549,660 km		10,700 kg		L					W	H	
		タコグラフ年月				-	-	-					
エンジン状態	A B <b>C</b> D E	エンジン	6	気筒	<b>TURBO</b>	NA	ブレーキ	<b>A</b>	370 馬力	AC	<b>良</b>	不良	無
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		フローバイホース油にじみ有					2ペダル・ <b>3ペダル</b>		<b>7</b> 速		キャブ内部		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		汚れ 少 中 <b>多</b>											
上物・年式・型式		<b>ヒア7 LHT26061 FS-0--N</b>											
仕様		<b>エアシート PTOポンプ 電格ミラー</b>											
その他		ETC		バックカメラ		HID		キーレス		ナビ		集中ドア <input checked="" type="checkbox"/>	

外装状態

※左PW動作不良

Fガラス状態	
要交換	良好 <b>飛石有</b>

記録簿	有	<b>無</b>
-----	---	----------

**【キャブ】**

タイヤ状態  
mm、欠、で記載

5 前		5	
□		□	
1	3	2	2
1	1	0	4

スペア F  R

サイズF **11R22.5**  
サイズR **11R22.5**

種類 **ラジアル・スノー・スタッドレス**  
アルミホイール 有 **無**