

車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
三菱	28年	TKG-FBA50 - 541449	冷凍車	32884		
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)			
H31.3.27	切れ 抹消	17,399 km	2,000 kg	L 3040	W 1670	H 1770
タコグラフ年月		-				

エンジン状態	A (B) C D E	エンジン	4	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	V	150 馬力	AC	(良)	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									2ペダル・3ペダル	5 速	キャブ内部				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)												汚れ	(少) 中 多		
上物・年式・型式	東フレ F168019 (H28) 冷凍機: 東フレ XV22LOC-P (H28)											シート破れ	有 (無)		
仕様	断熱 ドア・サイド: 75mm 1.5時間で18.5℃から-27℃確認											シートしみ			
	ラッシング1段 スライドサイドドア 床ステンレス 90度ストッパー											ETC	✓	バックカメラ	✓
	電格ミラー 門口 H: 1770・W: 1670・地上高: 970											HID		キーレス	✓
その他	標準ショート 低温											ナビ		集中ドア	✓





外装状態

Fガラス状態

要交換	良好	(飛石有)
-----	----	-------

記録簿

有	(無)
---	-----

【キャブ】

タイヤ状態

mm、欠、で記載

9	前	9	
9	9	9	9

スペア F 10 R

サイズF 205/75R16

サイズR 205/75R16

種類 (ラジアル)・スノー・スタッドレス

アルミホイール 有 (無)