





| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------|--------|----|----------|-------|-----|--|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | | 整理番号 | | |
| 三菱 | 30年 | 2KG-FK62FZ - 600619 | | クレーン付平 | | | | | |
| 車検有効期限 | | 走行距離(km) | | 積載量 | | 荷台内寸(mm) | | | |
| H31.7.17 | 切れ | 335 | km | 7,700 | kg | L | W | H | |
| | 抹消 | | | | | 5500 | 2350 | 390 | |
| | | タコグラフ年月 | 18-06 | | | | 33808 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|------|---|----|-------|----|------|---|-----|----|-----------|---|----|---|-----------|--|---|--------|--|---|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | エンジン | 6 | 気筒 | TURBO | NA | ブレーキ | A | 240 | 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 | | | | | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | | | | | | | | 2ペダル・3ペダル | | 6速 | | キャブ内部 | | | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 汚れ 少 中 多 | | | | | |
| 上物・年式・型式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シート破れ 有 無 | | | | | |
| 仕様 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ETC | | ✓ | バックカメラ | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HID・LED | | ✓ | キーレス | | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ナビ | | | 集中ドア | | ✓ |

外装状態

Fガラス状態

| | | |
|-----|----|-----|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
|-----|----|-----|

| | | |
|-----|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

[キャブ]

タイヤ状態
mm、欠、で記載

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| | 11 | 前 | 11 | |
| | | | | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | |
| | | | | |

スペア F 11 R

サイズF **265/70R19.5**
 サイズR **265/70R19.5**
 種類 ラジアル・スノー・スタッドレス
 アルミホイール 有 無