



車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号						
いすゞ	19年	PDG-CYJ77W8 - 7000348		セーフティローダー			33833						
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)								
H31.3.13	切れ	367,870 km		10,900 kg	L	W	H						
	抹消	タコグラフ年月	'07-07		8860	2390	500						
エンジン状態	A B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	380 馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		Eg下部油にじみ有				2ペダル・ 3ペダル		7 速		キャブ内部			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		フレームサビ・腐食少々								汚れ 少 中 多			
上物・年式・型式		フジタ 0706027 (H19)								シート破れ 有 無			
仕様		アオリ6方開 フック6対 リアエアサス ウィンチ								シート焦げ・ヘタリ・スレ			
		自動歩み リターダ 電格ミラー 床木材								ETC		バックカメラ	
										HID・LED		キーレス <input checked="" type="checkbox"/>	
その他		キャブボテースリ凹み有ります。								ナビ		集中ドア <input checked="" type="checkbox"/>	

外装状態

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	------------

小キズ

記録簿	有	無
-----	----------	---

平成20~25・27~28年

【キャブ】

タイヤハウスカバー割

床荒れスリキズ・割

タイヤ状態

mm、欠、で記載

6	前	8	
5		5	
3	5	4	2
1	0	1	1

スペア F R

サイズF **245/70R19.5**

サイズR **245/70R19.5**

種類 ラジアル・**スノー** スタッドレス

アルミホイール 有 **無**