


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|-----------|--------------|----------------------|------|----------|-------------------|----------|-----------------|----|--|------|--|---|--|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | 整理番号 33959 | | | | | | | | | | | |
| 三菱 | 25年 | QDG-FV50VJR - 530306 | | トラクタ | | | | | | | | | | | | | |
| 車検有効期限 | | 走行距離(km) | | 積載量 | | | | | | 荷台内寸(mm) | | | | | | | |
| H30.10.10 | 切れ | 521,030 km | | 16,000 kg | | L | W | H | - | - | - | | | | | | |
| | 抹消 | タコグラフ年月 | 13-08 | | | | | | | | | | | | | | |
| エンジン状態 | A B C D E | エンジン | 6 | 気筒 | TURBO | NA | ブレーキ | A | 520 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 | | | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | | 2ペダル・ 3ペダル | | INOMAT 速 | | キャブ内部 汚れ 少 中 多 シート破れ 有 無 | | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | | フレームサビ有 | | | | | | | | |
| 上物・年式・型式 | | カブラ: ヨコシャ CP-2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様 | | 2デフ 一括緩和 ハイルーフ エアシート 電格ミラー | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | キャブポテ一周りサビスリ有ります。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETC | | ✓ | | バックカメラ | | | | HID・LED | | ✓ | | キーレス | | ✓ | |
| | | ナビ | | | | 集中ドア | | ✓ | | | | | | | | | |


外装状態

| | |
|--------|---------------|
| Fガラス状態 | |
| 要交換 | 良好 飛石有 |

| | |
|-----|----------|
| 記録簿 | |
| 有 | 無 |

サビ・スリキス

【キャブ】

タイヤ状態
mm、欠、で記載

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 8 | 前 | 8 | |
| | | | |
| 6 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 7 | 8 |

スペア F R

サイズF **275/80R22.5**
 サイズR **275/80R22.5**
 種類 ラジアル・**スノー**・スタッドレス
 アルミホイール **有** 無