





| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|----|------|---|-----------|----|----------|-------|-----------|---|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 整理番号 | | | | | | | | | | |
| いすゞ | 26年 | TKG-NPR85AN - 7045331 | セーフティローダー | 34126 | | | | | | | | | | |
| 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台内寸(mm) | | | | | | | | | | | |
| 切れ | 96,645 km | 3,000 kg | L 5710 | W 2050 | H 90 | | | | | | | | | |
| 抹消 | タコグラフ年月 | - | | | | | | | | | | | | |
| エンジン状態 | A B C D E | エンジン | 4 | 気筒 | TURBO | NA | ブレーキ | V | 150 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | | 2ペダル・3ペダル | AT | 速 | キャブ内部 | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | | | | 汚れ 少 中 多 | | シート破れ 有 無 | |
| 上物・年式・型式 | タダノ SS-28-1-02139 (H26) | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様 | フック5対 ウィンチ 電格ミラー 床鉄板 | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | キャブポテ一周りサビスリ凹有ります。写真確認お願いします。 | | | | | | | | | | ETC | ✓ | バックカメラ | |
| | | | | | | | | | | | HID・LED | | キーレス | ✓ |
| | | | | | | | | | | | ナビ | ✓ | 集中ドア | ✓ |

| | | | | | | |
|--------|--|----|-------|--|--|---|
| 外装状態 |   | | [キャブ] |   | | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 5px;"></div> |
| Fガラス状態 | 要交換 | 良好 | 飛石有 | タイヤ状態 mm、欠、で記載 8 前 8 7 7 7 7 スペア F 8 R サイズF 225/70R16 サイズR 225/70R16 種類 ラジアル スノー・スタッドレス アルミホイール 有 無 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 | | | | |