

車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
ユソーキ	1年	YBV4057 - 新[42]91714新	トレーラ	34378		
車検有効期限		走行距離(km)	積載量			荷台内寸(mm)
	切れ	- km	26,400 kg	L	W	H
	抹消	タコグラフ年月		上段: 2810 下段: 8280	2490	-

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	馬力	エンジン	気筒	TURBO	NA	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										2ペダル・3ペダル	速	キャブ内部		備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) サビ塗装済み												汚れ	少	中	多	
上物・年式・型式		ユソーキ YBV4057 (H1)								シート破れ		有	無			
仕様		フック13対 スタクション外側10対・内側12対														
		手動ランディングギア 床木材														
その他		床上地上高: 1260・床下地上高: 1010														

外装状態	年式相応のサビスリ凹み、色褪せ有ります。写真確認をお願いします。										タイヤ状態 mm、欠、で記載															
											<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> </table>				2	3	2	1	1	3	1	1	1	4	5	3
2	3	2	1																							
1	3	1	1																							
1	4	5	3																							
Fガラス状態										F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R		サイズF		サイズR		11R22.5										
要交換		良好		飛石有								状態		種類		ラジアル・スノー・スタッドレス										
記録簿		有		無																						