


| | | | | | | |
|----------|----|-------------------|----------|----------------------|--------|------|
| 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 整理番号 34883 | | |
| 三菱 | 5年 | U-FV411R - 550003 | 車輛運搬車 | | | |
| 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台内寸(mm) | | |
| H31.9.17 | 切れ | 112,740 km | 6,500 kg | L | W | H |
| | 抹消 | | | タコグラフ年月 | '93-06 | 7610 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|---|----|----------------------|------|--------|--------|------------|----|------------|----|-----------|---|
| エンジン状態 | A B C (D) E | エンジン | 8 | 気筒 | TURBO (NA) | ブレーキ | A | 400 | 馬力 | AC | (良) | 不良 | 無 | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | Eg上部油にじみ有 | | | 2ペダル・ (3) ペダル | | 7 | | 速 | | キャブ内部 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | フレームサビ・腐食各所に有 | | | 汚れ | | 少 | 中 | (多) | | シート破れ | | | |
| 上物・年式・型式 | | クレーン: UNIC UR503H (H5) 3段 ラジコン | | | フックイン | | 2.93t吊 | | 有 | | (無) | | シートヘタリ・スレ | |
| 仕様 | | アオリ2方開 ウィンチ ラジコン 床木材 | | | ETC | | ✓ | バックカメラ | | | | | | |
| その他 | | | | | HID・LED | | キーレス | | | | ナビ | | 集中ドア | ✓ |

外装状態

年式なりのサビ・腐食有
クレーンワイヤ曲がり有
電動キャブチルト不動



【キャブ】



ステップ亀裂



鳥居取付ステップ
亀裂

| | | |
|--------|----|--------------|
| Fガラス状態 | | |
| 要交換 | 良好 | (飛石有) |
| 小キズ | | |

| | | |
|-----|---|------------|
| 記録簿 | 有 | (無) |
|-----|---|------------|

タイヤ状態
mm、欠、で記載

| | | | |
|----|---|----|---|
| 10 | 前 | 10 | |
| | | | |
| 7 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 6 | 6 |

スペア F **(5)** R

サイズF 11R22.5
サイズR 11R22.5
種類 **(ラジアル・スノー・スタッドレス)**
アルミホイール 有 **(無)**