





車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
いすゞ	23年	LKG-CYH77A - 7000020	クレーン付セーフティー	35017		
車検有効期限		走行距離(km)	積載量			
H31.8.1	切れ	407,659 km	10,000 kg	L	W	H
	抹消			タコグラフ年月	'11-03	8380

エンジン状態	A B C D E	エンジン	6 気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	380 馬力	AC	良	不良	無						
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイルパン右後方油にじみ有						2ペダル・ 3ペダル	7 速	キャブ内部									
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	汚れ 少 中 多																	
上物・年式・型式	花見台 SF252A (H23)																	
仕様	クレーン:UNIC URU505 (H23) 5段 ラジコン フックイン 2.93t吊																	
	アオリ5方開 フック11対(センターフック1ヶ) スタクション3対 エアーシート																	
	ウインチ(ラジコン有) リターダー 電格ミラー 床木材																	
その他	キャブボデー周りサビスリキズ凹み有ります。写真確認をお願いします。																	
	シート破れ		有 無		シートスレ		ETC	✓	バックカメラ	✓	HID・LED	✓	キーレス	✓	ナビ	✓	集中ドア	✓

外装状態

サビ

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	------------

記録簿

有	無
---	----------

【キャブ】

タイヤ状態

mm、欠、で記載

17	前	17	
18		17	
6	6	8	7
15	6	8	7

スペア F R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

種類 ラジアル・スノー・**スタッドレス**

アルミホイール **有** 無