

車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号				
東急	22年	TF36H2C3 - 82197		トレーラー							
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)			35175			
切れ		km		23,300	L	W	H				
抹消		タコグラフ年月		kg	12310	2390	1000				
エンジン状態	A B C D E	エンジン	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							2ペダル・3ペダル	速	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) フレームサビ・腐食少々各所に有											
上物・年式・型式		東急 TF36H2C3 (H22)									
仕様		フック14対 スタンション9対 手動ランディグギア ABS									
		床木材									
その他		床上地上高:1530・床下地上高:1270									

外装状態				【キャブ】				タイヤ状態 mm、欠、で記載															
								<table border="1"> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>8</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td></tr> </table>				8	8	8	8	10	10	10	10	8	7	10	10
8	8	8	8																				
10	10	10	10																				
8	7	10	10																				
Fガラス状態				※ボデー年式相応のサビ				F <input type="text" value="8"/> スペア <input type="text" value=""/> R															
要交換 良好 飛石有				スリ キズ有ります。				サイズF															
記録簿 有 無				アオリ曲がり				サイズR 11T22.5															
				裂・曲				種類 <u>ラジアル・スタッドレス(混在)</u>															
								アルミホイール 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>															