

車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
フルハーフ	年	DFPTF341A改 -	トレーラーウイング			
車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)		
未登録	切れ	km	26,600	L	W	H
	抹消			12640	2380	2320
タコグラフ年月		-	kg			

35633

エンジン状態	A B C D E	エンジン	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							2ペダル・3ペダル	速	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)											
上物・年式・型式	フルハーフ DFPTF341A (H31)										
仕様	ウイング:フルハーフ KL-P2AK377										
	未使用車 ラッシング2段 フック12対 手動ランディグギア ABS										
	エアサス リフトアクスル セイコーラック 床木材										
その他	床上地上高:1290 門口 H:2260・W:2360										

<p>外装状態</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Fガラス状態</th> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記録簿</th> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無		<p>【キャブ】</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px;"></div>	<p>タイヤ状態</p> <p>mm、欠、で記載</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </table> <p>F 14スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF</p> <p>サイズR IIR22.5</p> <p>種類 ラジアル・スノー・スタッドレス</p> <p>アルミホイール 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無</p>	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Fガラス状態																								
要交換	良好	飛石有																						
記録簿	有	無																						
14	14	14	14																					
14	14	14	14																					
14	14	14	14																					