




車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号											
いすゞ	30年	TRG-NPR85AN - 7083864		ドライバン														
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)			35643										
R2.11.15	切れ	599	km	3,000	L	W	H											
	抹消				タコグラフ年月	-	kg	4460	2080	2160								
エンジン状態	A	B	C	D	E	エンジン	4	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	V	150	馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)						2ペダル		3ペダル	6		速			キャブ内部				
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ			少	中	多	シート破れ			有	無		
上物・年式・型式	日本フルハーフ			DLK-T3DL798	(H30)	ETC			バックカメラ	✓								
仕様	ゲート蓋 (フルハーフ1500×2090)			(H30)	HID・LED			キーレス	✓									
	未使用車			ラッシング1段	スライドサイドドア	庫内リモコン	ナビ			集中ドア	✓							
	電格ミラー			床木材														
その他	門口 H: 2090			W: 2050	地上高: 920													

外装状態		【キャブ】		タイヤ状態		
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>			<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	mm、欠、で記載		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> F ガラス状態 要交換 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石有 </div>				<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">8</div> <div style="text-align: center;">前</div> <div style="text-align: center;">8</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">8</div> <div style="text-align: center;">8</div> <div style="text-align: center;">8</div> <div style="text-align: center;">8</div> </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 記録簿 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 </div>				<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">8</div> <div style="text-align: center;">R</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">8</div> <div style="text-align: center;">R</div> </div>
				サイズF	205/85R16	
				サイズR	205/85R16	
				種類	ラジアル・スノー・スタッドレス	
				アルミホイール	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	