








車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号						
三菱	18年	PJ-FK62FZ - 700171		アームロール									
車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台内寸(mm)							
R2.5.22	切れ	434,610 km	7,900 kg	L	W	H	35842						
	抹消			タコグラフ年月	'05-12	-				-	-		
エンジン状態	A B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	240 馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)		E g 下部油にじみ有			2ペダル ・ 3ペダル		6 速		キャブ内部				
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		汚れ 少 中 多											
上物・年式・型式		新明和 CCA78-11 (H14)		シート破れ 有 無									
仕様		増トン キャブハシゴ (左右) 電格ミラー		シートヘタリ・スレ									
その他				ETC		✓		バックカメラ					
				HID・LED				キーレス					
				ナビ				集中ドア				✓	

外装状態		 		【キャブ】		
Fガラス状態		 				
要交換	良好	飛石有				
小キズ						
記録簿	有	無				
		フェンダー裂				
		タイヤ状態		mm、欠、で記載		
		8 前 8				
		スペア F <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>				
		サイズF 265/70R19.5				
		サイズR 265/70R19.5				
		種類 スノー・スタッドレス (混在)				
		アルミホイール 有 無				