





車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号												
日野	R1年	2KG-FD2ABA - 111801	クレーン付平	35778												
車検有効期限		走行距離(km)	積載量					荷台内寸(mm)								
R3.6.13	切れ	1,000 km	2,350 kg					L	W	H						
	抹消	タコグラフ年月	-	5560	2360	390										
エンジン状態	A B C D E	エンジン	4	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	210	馬力	AC	良	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									2ペダル・3ペダル		6	速	キャブ内部			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)													汚れ	少	中	多
上物・年式・型式	TOYO BODY															
仕様	クレーン:タダノ ZE364HR															
	4段 ラジコン フックイン 2.93t吊 差し違いアウトリガー															
	ワイド 未使用車 アオリ3方開 フック5対 セイコーラック															
その他	電格ミラー 床木材															
													ETC	バックカメラ		
													HID・LED	✓	キーレス	
													ナビ	集中ドア	✓	

外装状態		【キャブ】		タイヤ状態 mm、欠、で記載																							
 	 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>前</td> <td>7</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				7	前	7								7	7	7	7						
		7	前	7																							
7	7	7	7																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有				スペア	F	7	R														
Fガラス状態																											
要交換	良好	飛石有																									
<table border="1"> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	記録簿	有	無				サイズF	245/80R17.5																			
記録簿	有	無																									
				サイズR	245/80R17.5																						
				種類	ラジアル・スノー・スタッドレス																						
				アルミホイール	有	無																					