



車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号 <b>36247</b>			
日野	16年	PK-SH1EGJG - 10130	トラックタ				
車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)				
切れ	1,084,645 km	9,900 kg	L	W	H		
抹消	タコグラフ年月 '04-05		-	-	-		
エンジン状態	A B C D <b>E</b>	エンジン 6	気筒 <b>TURBO</b>	NA	ブレーキ A	410 馬力 AC <b>良</b>	不良 無
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)	E g 下部油にじみ多有			2ペダル ・ <b>3ペダル</b>	プロシフト 速	キャブ内部	
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	フレームサビ・腐食少々					汚れ 少 <b>中</b> 多	
上物・年式・型式	カプラ：各和 HMV-13-A					シート破れ <b>有</b> 無	
仕様	シングル エアシート リアエアサス					シートヘタリ・スレ	
	ハイルーフ 電格ミラー カセット メッキ多数					ETC <input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	
その他						<b>HI</b> ・LED <input checked="" type="checkbox"/> キーレス	
						ナビ <input type="checkbox"/> 集中ドア	

外装状態	 		【キャブ】																
	 			タイヤ状態 mm、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		6	前	6				4	3	5	5				
6	前	6																	
4	3	5	5																
F ガラス状態	要交換 良好 <b>飛石有</b> 小キズ		スペア F <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>	サイズF 295/80R22.5 サイズR 11R22.5 種類 ラジアル・スノー <b>スタッドレス</b> アルミホイール 有 <b>無</b>															
記録簿	有 <b>無</b>		カプラガイド腐食	<input type="checkbox"/>															