

車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号
フルハーフ	24年	DFPTF241BN - 30198	トレーラーウイング	

車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)		
切れ	km	20,300	kg	L	W	H
抹消				12960	2390	2280
タコグラフ年月		-				

36319

エンジン状態	A B C D E	エンジン	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	馬力	AC	良	不良	無	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							2ペダル・3ペダル	速	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)												
上物・年式・型式	フルハーフ DFPTF241BN (H24)											
仕様	ラッシング1段 手動ランディグギア ABS エアサス											
	リフトアクスル 床木材・鉄											
	門口 H:2140・W:2280											
その他	床上地上高:1260											

外装状態 <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>		【キャブ】 <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	タイヤ状態 mm、欠、で記載 <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;">2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;">3</td> </tr> </table> F 16 スペア R サイズF サイズR 275/80R22.5 種類 ラジアル スノー・スタッドレス アルミホイール 有 無	1	3	2	2	1	0	3	3
1	3	2	2								
1	0	3	3								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Fガラス状態</th> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有					
Fガラス状態											
要交換	良好	飛石有									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記録簿</th> <th>有</th> <th>無</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	記録簿	有	無								
記録簿	有	無									