





車名	年式	型式・車体番号				架装形状			整理番号			
三菱	18年	PA-FF83DHY - 520011				クレーン付平						
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)				36553			
	切れ 抹消	76,829	km	2,550	L 4520	W 2070	H 700					
エンジン状態	A B C D E	エンジン	4	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	V	180	馬力	AC	良
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)					2ペダル	3ペダル	6	速	キャブ内部			
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)												汚れ 少 中 多
上物・年式・型式	クレーン: UNIC URV295 (H18)											シート破れ 有 無
仕様	5段 フックイン 2.93t吊 差し違いアウトリガー 垂直ゲート (極東開発 1490×2050) (H18)											シートヘタリ
その他	ワイド超ロング アオリ3方開 リアエアサス ラッシング1段 フック8対 電格ミラー 床木材											ETC バックカメラ
												HID・LED キーレス
												ナビ 集中ドア ✓

外装状態		    				<p>【キャブ】</p>  				<p>タイヤ状態</p> <p>mm、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td><td>前</td><td>10</td></tr> <tr> <td>8</td><td></td><td>8</td></tr> <tr> <td>7</td><td></td><td>7</td></tr> </table> <p>スペア F 9 R 3</p> <p>ラジアル ラジアル</p> <p>スタッドレス</p> <p>サイズF 225/70R16</p> <p>サイズR 195/65R16</p> <p>種類 ラジアル (R) ・スノー (F)</p> <p>アルミホイール 有 無</p>				10	前	10	8		8	7		7
10	前	10																				
8		8																				
7		7																				
<p>F ガラス状態</p> <table border="1"> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> </table> <p>記録簿 有 無</p>		要交換	良好	飛石有																		
要交換	良好	飛石有																				