





車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号						
日野	24年	QKG-FW1EXBG - 13359		冷凍ウイング									
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)			36624					
R1.9.26	切れ	686,636 km	12,200 kg	L	W	H							
	抹消			タコグラフ年月	'12-05	9460	2360	2530					
エンジン状態	A B C <b>D</b> E	エンジン	6	気筒	<b>TURBO</b>	NA	ブレーキ	A	380 馬力	AC	<b>良</b>	不良	無
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)								2ペダル	<b>3ペダル</b>	7 速	キャブ内部		
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								フレームサビ一部に有			汚れ 少 <b>中</b> 多		
上物・年式・型式		矢野特殊車輛		WBT1431		(H24)		シート破れ 有 <b>無</b>			シートしみ・スレ		
仕様		冷凍機:サーモキング		TZ800		全面断熱		3時間で22℃から-5℃確認			ETC (2.0) <input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ <input checked="" type="checkbox"/>		
		床アルミキーストン		ラッシング2段		リアエアサス		ジョロダ4列			セイコーラック		
		エアシート		導風板		電格ミラー					<b>HI</b> ・LED <input checked="" type="checkbox"/> キーレス		
その他		門口 H:2460		W:2340		地上高:1110					ナビ <input type="checkbox"/> 集中ドア <input checked="" type="checkbox"/>		

外装状態	導風板文字跡		【キャブ】		タイヤ状態																			
					mm、欠、で記載																			
					<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td colspan="2">前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="2"></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </table>				6	前		6	6			7	8	8	6	8	6	4	7	7
	6	前		6																				
6			7																					
8	8	6	8																					
6	4	7	7																					
Fガラス状態		要交換		良好	<b>飛石有</b>	スペア		F <input type="checkbox"/> <b>4</b> R																
記録簿		有	<b>無</b>	サイズF		265/70R19.5		種類																
				サイズR		265/70R19.5		サマー・ <b>ミックス</b> ・スタッドレス																
				裂		ゴムテープカバー		アルミホイール																
								<b>有</b> 無																