

車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号							
いすゞ	22年	PDG-CYJ77W8 - 7006014		冷凍車										
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)			36986						
切れ 抹消		606,210 km		12,400 kg	L 9400	W 2300	H 2260							
エンジン状態		A B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	380 馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)		ターボ油にじみ有			2ペダル・ 3ペダル		7 速		キャブ内部					
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									汚れ 少 中 多 シート破れ 有 無 シートヘタリ					
上物・年式・型式		東プレ F102404 (H22)								ETC			バックカメラ	✓
仕様		冷凍機：東プレ XZ92LE-C (H22)		断熱 ドア・サイド：75mm		3時間で15℃から-7℃確認					HI ・LED		✓	キーレス
		床アルミ ラッシング3段 片開きサイドドア エアシート								ナビ			集中ドア	✓
その他		リアエアサス 電格ミラー												
		門口 H：2260・W：2300・地上高：1250												

外装状態

飛び石多

左フォグ不灯

マットガード

【キャブ】

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	------------

記録簿	有	無
-----	---	----------

裂

タイヤ状態

mm、欠、で記載

前			
10			7
7			6
10	10	10	10
10	10	10	10

スペア F R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

種類 **ックス・スタッドレス (混在)**

アルミホイール 有 **無**