


















車名	年式	型式・車体番号				架装形状			整理番号									
三菱	20年	PDG-FF83DY - 550022				平												
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)				37083									
切れ 抹消	12,804	km	4,250	L 4340	W 2080	H 370												
	タコグラフ年月	-	kg															
エンジン状態	A	B	C	D	E	エンジン	4	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	V	180	馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)	2ペダル								3ペダル	6	速	キャブ内部						
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									少	中	多	汚れ	有	無				
上物・年式・型式	パブコ WF H0 28R 204								シート破れ			シートしみ・ヘタリ						
仕様	ワイドロング アオリ3方開 フック4対 リアエアサス								ETC			バックカメラ						
	セイコーラック 電格ミラー 床鉄板								HID・LED			キーレス						
その他									ナビ			集中ドア	✓					

外装状態		    				<p>【キャブ】</p>  		タイヤ状態											
F ガラス状態		    				<p>mm、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr><td>6</td><td>前</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>		6	前	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	前	6																	
1	1	1																	
1	1	1																	
1	1	1																	
要交換 良好 飛石有		    				<p>スペア F 8 R 7</p>													
記録簿 有 無		    				<p>サイズF 225/70R16 サイズR 195/65R16 種類 サマー・ミックス・スタッドレス アルミホイール 有 無</p>													
    				<p>セイコーラック破損 荷台とアオリの間に隙間あり(左右後)</p>															