




車名	年式	型式・車体番号		架装形状		整理番号							
三菱	30年	2KG-FK64F - 601316		冷凍車									
車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台内寸(mm)							
R2.12.17	切れ	91,746 km	2,000 kg	L	W	H							
	抹消			タコグラフ年月	-	6820	2300	2190					
エンジン状態	A B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	240 馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)		ヘッド後部より少量の油にじみ有				2ペダル	3ペダル	6	速	キャブ内部			
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										汚れ	少	中	多
上物・年式・型式	東プレ H181880 (H30)								シート破れ	有	無		
仕様	冷凍機: 東プレ XV42LOCRA0-T (H30)		断熱 ドア: 75mm・サイド: 50mm		2時間で15℃から-20℃確認				ETC (2.0)	✓	バックカメラ	✓	
	格納ゲート (新明和1550×2310) (H30)		2枚折						HI・LED	✓	キーレス	✓	
その他	90度ストッパー		2室仕様		電格ミラー		門口 H: 2180・W: 2300・地上高: 1040		ナビ		集中ドア	✓	

外装状態			【キャブ】	<p>タイヤ状態</p> <p>mm、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>スペア F 14 R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>種類 サマー・ミックス・スタッドレス</p> <p>アルミホイール 有 無</p>	9	前	9				9	7	9	9				
	9	前	9															
	9	7	9		9													
																		
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有																	
記録簿	有 無																	