



車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号									
日野	24年	LKG-FR1EXBJ - 12023		冷凍車												
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)			37504								
R2.3.29	切れ	909,776	km	12,500	L	W	H									
	抹消				タコグラフ年月	-	kg	9280	2270	2240						
エンジン状態	A B C <b>D</b> E	エンジン	6	気筒	<b>TURBO</b>	NA	ブレーキ	A	380	馬力	AC	<b>良</b>	不良	無		
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)	タービン～I/C間油にじみ有					2ペダル	<b>3ペダル</b>	プロシフト	速	キャブ内部						
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	フレームサビ少々										汚れ	<b>少</b>	中	多		
上物・年式・型式	日本フルハーフ		ELF7-E7E0597		(H24)							シート破れ	有	<b>無</b>		
仕様	冷凍機：サーモキング		UT1200XSR		(H23)		3時間で10℃から-24℃確認					シートしみ・ヘタリ・スレ・ガタ				
	断熱 ドア、サイド：75mm		天井、Fr.床：100mm		床アルミキーストン							ETC (2.0)	✓	バックカメラ	✓	
	ラッシング3段		観音サイドドア		スタンバイ		フルエアサス		リターダ		エアシート		HID	✓	キーレス	✓
その他	ジョロダ4列		電格ミラー		門口 H：2200・W：2270・地上高：1400							ナビ		集中ドア	✓	

外装状態	行灯取外跡			【キャブ】	<p>タイヤ状態</p> <p>mm、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td colspan="2">前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> </table> <p>スペア F <b>13</b> R</p> <p>サイズF 275/80R22.5</p> <p>サイズR 275/80R22.5</p> <p>種類 サマー <b>ミックス</b> スタッドレス</p> <p>アルミホイール <b>有</b> 無</p>	5	前		9					10	9	9	9	15	14	13	12
	5	前		9																	
10	9	9	9																		
15	14	13	12																		
Fガラス状態	要交換	良好	<b>飛石有</b>																		
記録簿	<b>有</b>	無																			
	平成27～31年																				