


車 名	年 式	型式・車体番号				架装形状				整理番号											
日野	27 年	QPG-SH1EDDG - 10978				トラクタ				37511											
車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台内寸(mm)				37511											
R3.3.30	切れ	459,853 km		11,500		L		W						H							
	抹消	タコグラフ年月 '10-09		kg		-		-						-							
エンジン状態		A	B	C	D	E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	450 馬力	AC	良	不良	無			
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)														2ペダル ・ 3ペダル		7	速	キャブ内部			
フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)														フレームサビ・腐食所々に少々有		汚れ 少 中 多			シート破れ 有 無		
上物・年式・型式		カプラ：ソーシン H M V - 1 3 - A																			
仕様		シングル ハイルーフ リアエアサス リターダ																			
		エアシート 電格ミラー																			
その他																					
														ETC		バックカメラ					
														H I D		✓		キーレス			
														ナビ				集中ドア		✓	

外装状態										【キャブ】 		タイヤ状態 mm、欠、で記載					
						所々に腐食・サビ小						10 前 10					
												10 10 10 10					
												10 10 10 10					
												スペア F 10 R					
												サイズF 11R22.5					
												サイズR 11R22.5					
												種 類 サマー・ミックス・スタッドレス					
												アルミホイール 有 無					
F ガラス状態		要交換 良好 飛石有 小キズ															
記録簿		有 無 平成27～31年															
										所々に腐食・サビ小		カブがイト サブフレーム 曲がり					