


車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号
東邦	年	TH28H7N2 - 88115	トレーラーウイング	

車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)		
未登録	切れ	km	20,500	L	W	H
	抹消			12630	2390	2320
タコグラフ年月		-	kg			

37540

エンジン状態	A B C D E	エンジン	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	馬力	AC	良	不良	無
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							2ペダル・3ペダル	速	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)											
上物・年式・型式	東邦 TH28H7N2 (R1)										
仕様	北海道車体 19 5 17										
	未使用車 ラッシング2段 フック13対 手動ランディグギア ABS エアサス										
	リフトアクスル セイコーラック 床木材										
その他	門口 H:2260・W:2370 床上地上高:1290										

<p>外装状態</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><th colspan="3">Fガラス状態</th></tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><th>記録簿</th><th>有</th><th>無</th></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無					<p>【キャブ】</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 80px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 100px;"></div>	<p>タイヤ状態</p> <p>mm、欠、で記載</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF</p> <p>サイズR 11R22.5</p> <p>種類 サマー・<u>ミックス</u>・スタッドレス</p> <p>アルミホイール 有 無</p>	16	16	16	16	16	16	16	16
Fガラス状態																							
要交換	良好	飛石有																					
記録簿	有	無																					
16	16	16	16																				
16	16	16	16																				